

ಮುಂದುವರೆದು ದಿನಾಂಕ:-29-04-2025 ರಂದು ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೊಡನೆ ಜಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು M/s Hencon Associates, nO.274, 1st D Main road, Kengeri satellite Town, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಕಟ್ಟಡವು Structurally Stable ಇರುವುದಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1) & (2)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ರವರಿಗೆ ನಗದು ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ರವರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ : CRO/95005900819192 ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು DKS Hillview public School, Rampura doddi village, Kodihalli Hobli Kanakapura Taluk Ramanagara Dist ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ

1. Plastering and Painting to Existing Roof Slab and Walls.
2. Damp Proofing Works at All Floors.
3. Crack Sealing or Grouting. Works at Visible Structural Cracks at Some Locations.
4. Crack Sealing works at visible hairline cracks at some locations of wall and Column/Beam Junctions.
5. Damp Proofing works to Toilet Block and repair works to avoid leakages in sanitary lines.
6. Safety Measures for Students and others.
7. Grill works to staircase area.
8. This Certificate is not Valid incase of any kind of natural disaster like Cyclone & Earth quake/Man-made disaster, any addition & alternation of Building.
9. As Per Department Of Civil Engineering JSS Academy Of Tenchnical Sduvation Bangalore Report this Certificate is valid for 3 Years.
10. ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

“Fire Safety Certificate” ಅನ್ನು District Fire Officer, Ramanagara Fire Station, Basavanapura, Ramanagara Dist ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ:-32/DFO/RMFS/FSR/2025 ದಿನಾಂಕ:-28-04-2025 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ M/s Hencon Associates, nO.274, 1st D Main road, Kengeri satellite Town, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡವು “Structurally Stable” ಇದೆ ಎಂದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.